

Дата обследования "04" марта 2020 г.

**Результаты
обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения**

Государственное областное казенное учреждение
«Североморский межрайонный центр социальной поддержки населения»

Наименование объекта и организации

Мурманская обл., г. Североморск, ул. Ломоносова, д.8

Адрес

N п/п	Структурно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и других МГН* (физические, информационны е, организационны е)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследо вания	после 1-го этапа	после 2-го этапа
1.	Санитарно-гигиенические помещения - Туалетная комната	1. Не оборудована (К, О-н, О-в, С- п, С-ч)			ВНД		ВНД

2.	Система информации на объекте - комплексность	1. Недостаточность понятной информации, информации на простом языке; трудность ориентации при неоднозначности информации (У)	1. Приобретение информационного терминала	ДУ-ПП	ДП
----	--	---	---	-------	----

* - заполняется с учетом приложения 5 к Методике

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН - на момент обследования	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
	ДУ- ПП	ДУ- ПП	ДУ- ПП	ДУ- ПП	ДУ- ПП	ДУ- ПП	ДУ- ПП	ДУ- ПП
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ

- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП